

WERKOMSCHRIJVING TEN BEHOEVE VAN SCHILDERWERK MET

PERMACRYL DECOR GLOSS EXTERIOR



Deze werkschrijving stelt de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen voor, afhankelijk van drie bestaande situaties.

1


GEEN GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS MEER DAN 90% INTACT

Schilderwerk vertoont minimaal kale delen, plaatselijk barst- en scheurvorming.


Lichte mate van verkleuren glansverlies en verpoederen. Lichte schade als openstaande verbindingen en houtaantasting.



Intact rabatwerk



Intact rabatwerk




Intacte verflagen

2

ZICHTBARE GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS TUSSEN 50 – 90% INTACT

Schilderwerk vertoont plaatselijk tot regelmatig kale delen en barst- en scheurvorming. Plaatselijk tot regelmatig verkleuren, glansverlies en verpoederen, van het verfsysteem. Plaatselijk verweerd hout, houtaantasting en kromtrekken van houten planken met als gevolg dat nagels uit de ondergrond worden gedrukt. Sterke vervuiling zichtbaar.



Verwerking groen-aangroei



Licht vervuild



Zichtbare gebreken schilderwerk

3

ZEER STERKE GEBREKEN - BESTAANDE SCHILDERWERK IS MINDER DAN 50% INTACT

Schilderwerk vertoont regelmatig barst- en scheurvorming op de houten gevel onderdelen. Sterke mate van verpoederen, glansverlies en verkleuren van verfsysteem. Ondergrond vertoont regelmatig: openstaande verbindingen en plaatselijk verweerd hout, houtaantasting en kromtrekken van houten planken met als gevolg dat nagels uit de ondergrond worden gedrukt. Sterke vervuiling zichtbaar. Houtrot reparaties en deelvanning dienen uitgevoerd te worden.



Vervuild/ aangetast hout



Sterke afbladdering



Ondeugdelijke verflagen


Trimetal®

ADVIES SYSTEMEN

SYSTEMEN VOORZIENINGEN (waar van toepassing)

Afdichten van openstaande verbindingen naden en verbindingen	Polyfilla PRO W340/ W360
Herstellen van (wind) scheuren	Polyfilla PRO W340/ W360
Herstellen kleine houtaantasting/mechanische schade < 10 cm ³	Polyfilla PRO W350
Herstellen kleine schade houtaantasting 10-50 cm ³	Polyfilla PRO W340/ W350
Herstellen schade houtaantasting > 50 cm ³	Polyfilla PRO W340/ W370
Afronden scherpe kanten	Afronden tot straal 4mm
Herstellen omtrekspeling	Schaven en/of opnieuw afhangen

BEGLAZING

Herstellen ondeugdelijke kitvoegen	Polyfilla PRO W500
Ondeugdelijk of losse beglazingsrubbers vervangen	Nieuwe beglazingsrubbers
Herstellen ondeugdelijke stopverfzomen	Polyfilla PRO W510

SYSTEMEN AFWERKING HOUTWERK DEKKEND

1 GEEN GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS MEER DAN 90% INTACT

Bouwdelen (1 ½ beurt)	Voorkomende houten onderdelen
Reinigen	Polyfilla PRO S600
Plaatselijk verwijderen	Verwijderen met schraper en/of schuren met schuurpapier
Schuren	Schuurpapier P180 of Schuurpad Fine
2 x bijwerken met grondverf	Permacryl Decor Gloss Exterior
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel aflakken	Permacryl Decor Gloss Exterior

2 ZICHTBARE GEBREKEN - HET BESTAANDE SCHILDERWERK IS TUSSEN 50 – 90% INTACT

Bouwdelen (2 ½ beurt)	Voorkomende houten onderdelen
Reinigen	Polyfilla PRO S600
Plaatselijk verwijderen	Verwijderen met schraper en/of schuren met schuurpapier
Schuren	Schuurpapier P180 of Schuurpad Fine
1 x bijwerken met grondverf	Permacryl Decor Gloss Exterior
Bijgewerkte delen overgronden	Permacryl Decor Gloss Exterior
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel aflakken	Permacryl Decor Gloss Exterior

3 ZEER STERKE GEBREKEN - BESTAANDE SCHILDERWERK IS MINDER DAN 50% INTACT

Bouwdelen (3 beurt)	Voorkomende houten onderdelen
Geheel verwijderen	Alle verflagen verwijderen
Schuren	Verwijderen met schuurpapier P180 of Schuurpad Fine
1x geheel gronden	Permacryl Decor Gloss Exterior
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel overgronden	Permacryl Decor Gloss Exterior
Licht schuren	Schuurpad: Extra fine Vlies: Super fine
1x geheel aflakken	Permacryl Decor Gloss Exterior